

ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»

(наименование организации)

Форма С-1

Код по ОКУД

УТВЕРЖАЮ

Главный инженер

(должность) (подпись)

Ю.К. Волкович

(инициалы, фамилия)

« 15 » июля 2021 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 15/21

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « 22 » апреля 2019г. № 103ос в составе:

председателя комиссии	главный инженер	Ю.К. Волкович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	инженер ОЭиРЗиС	В. А. Булай
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	главный энергетик	С.И. Козловский
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	главный механик	А.А. Сидорович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	зам. главного бухгалтера	И.С. Карпук
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	инженер по транспорту	А.В. Мисюк
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Фасады зданий микробиологической лаборатории, склада готовой продукции №1

ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод», расположенного по адресу: г. Гродно, ул. Виленская, 22

(наименование объекта)

В ходе обследования выявлены следующие дефекты: выцветание окрашенной поверхности стен, отслоения краски, проведенный частично ремонт штукатурного слоя требует восстановления художественной покраски в соответствии с первоначально разработанным дизайн-макетом. С целью устранения выявленных дефектов необходимо провести художественную реставрацию поверхности стен фасадов (площадью 80 м2).

Председатель комиссии	Главный инженер	Ю.К. Волкович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	инженер ОЭиРЗиС	В. А. Булай
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	главный энергетик	С.И. Козловский
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	главный механик	А.А. Сидорович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	зам. главного бухгалтера	И.С. Карпук
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	инженер по транспорту	А.В. Мисюк
	(должность)	(инициалы, фамилия)